

Klokhamer St. Jozefkerk, met Pic vanwege quasi-onmogelijkheid van ontstoren

dit zijn op de print veranderingen tov vorige versie, niet nodig, de spoel was nl. stuk en aardde zichzelf

trafo kan kleiner 1W VOLDOENDE

niet nodig D2;D7; D6 en Q1

zekering 2A achteraan naar analogie Treebeek doen

begin mei 2009

klokhamer.asm



